

# 平成26年 台風11号による 那賀川・桑野川の出水状況

— 那賀川で観測開始以降最大の出水規模 —  
(那賀川古庄水位観測所の計画高水位にあと約80cmまで迫る)



▲那賀川橋（那賀川河口から7km付近）



国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所

注) 資料における数値については、平成26年8月22日現在の速報値であり、今後修正される可能性があります。

## 浸水地区の写真

### ■吉井地区（内水はん濫）



### ■楠根地区（内水はん濫）



### ■加茂地区（溢水はん濫）



### ■深瀬地区（溢水はん濫）



### ■持井地区（溢水はん濫）



溢水はん濫とは・・・那賀川や桑野川の水が溢れてはん濫すること  
 内水はん濫とは・・・那賀川や桑野川の水位が高いために、支川等で水を吐き出すことができなくなり、はん濫すること

## 阿南市加茂地区の浸水状況



▲加茂地区

那賀川・桑野川のこと  
もっと知ってみませんか？

なかがわ流域  
イベント情報 掲載中♪



那賀川河川事務所ホームページ  
<http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/>

TEL (0884) 22-6461 FAX (0884) 22-6451